



ส่วนตรวจสอบสภาพรถ
เลขรับที่ 316
วันที่ 10.01.2557
เวลา 12.13 น.

บริษัท กรีน ฟิวเตอร์ จำกัด

269 หมู่ 7 ต.หัวตำโรง อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา 24190

ที่ ก12/57

วันที่ 2 กันยายน 2557

เรื่อง : ขออนุญาตใช้แผ่นโลหะติดแทนหมายเลขตัวถังรถจักรยานยนต์เพิ่มเติม

เรียน : นายทะเบียนกรุงเทพมหานคร

สิ่งที่แนบมาด้วย 1.รายละเอียดเลขตัวถังรถ 1130 CENTURY RACER
2.รูปภาพแผ่นโลหะ
3.รูปภาพเลขเฟรมของเดิมที่ทางต่างประเทศออกมา
4.รูปภาพและลักษณะแผ่นเพลทที่ติด

เนื่องด้วยบริษัท กรีนฟิวเตอร์ จำกัด ได้มีการประกอบรถจักรยานยนต์ BENELLI เพื่อจำหน่ายภายในประเทศเดือน สิงหาคม 2557 แต่ปรากฏว่าเลขตัวถังรถที่นำเข้ามาประกอบล็อตแรกนั้นทางโรงงานผู้ผลิตต่างประเทศออกเลขตัวถังรถมาไม่ชัดเจนและทางบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องใช้แผ่นเพลทออกเลขตัวถังขึ้นมาใหม่เพื่อให้ง่ายต่อการลอกกลายเพื่อจดทะเบียน บริษัทได้ติดแผ่นเพลทกำกับไว้ที่ด้านซ้ายของรถและให้ใช้เลขตัวถังที่แผ่นเพลทในการจดทะเบียน จำนวน 14 คัน รายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณที่ให้ความอนุเคราะห์ในการดำเนินการตรวจสอบและจดทะเบียนรถจักรยานยนต์ดังกล่าว

วิเชียร เลิศ
นิติกร

ขอแสดงความนับถือ

นายธนชาติ ธนาดำรงศักดิ์

(นายอนุรักษ บัญคุมครอง)
ทต.

10 ก.ย. 2557

กรรมการผู้จัดการ

ฟิวเตอร์ จำกัด


พิกัดในเอกสารแนบมา
นายชชาติ ภูมิม




เรียน

เพื่อดำเนินการต่อไป

นายชชาติ ภูมิม
ทต. 11 ก.ย. 2557



เลขตัวถังเดิมอยู่ด้านขวาไม่ชัดเจน



ตัวถังด้านซ้าย (เดิมไม่มีเลขตัวถัง)



ตัวถังด้านซ้าย มีการติดแผ่นป้ายเลขตัวถังใหม่ เพื่อความชัดเจน





รายละเอียดแนบประกอบ

ลำดับ	เลขตัวถังรถที่ใช้แผ่นโลหะติด
1	MLSBN9B03EG200001
2	MLSBN9B03EG200002
3	MLSBN9B03EG200003
4	MLSBN9B03EG200004
5	MLSBN9B03EG200005
6	MLSBN9B03EG200006
7	MLSBN9B03EG200007
8	MLSBN9B03EG200008
9	MLSBN9B03EG200009
10	MLSBN9B03EG200010
11	MLSBN9B03EG200014
12	MLSBN9B03EG200083
13	MLSBN9B03EG200087
14	MLSBN9B03EG200122

